






ACCESSOIRES POUR VACUOSTATS ET PRESSOSTATS NUMÉRIQUES ART. 12 20 10P et 12 35 10P

KIT DE FIXATION



Au mur - Art. 00 12 30



Sur un plan - Art. 00 12 31



Sur panneau - Art. 00 12 32





ACCESSOIRES POUR VACUOSTATS ET PRESSOSTATS NUMÉRIQUES ART. 12 40 10, 12 40 12 et 12 40 20





KIT DE FIXATION


Au mur - Art. 00 12 40



Sur un plan - Art. 00 12 41



Sur panneau - Art. 00 12 42



Sur panneau plus protection - Art. 00 12 43



Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$



ACCESSOIRES POUR VACUOSTATS ET PRESSOSTATS ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES

Câble avec connecteur axial

Art.	Description
00 12 20	Câble de branchement électrique avec connecteur axial M8 - 4 broches pour vacuostats et pressostats numériques Longueur câble 5 m



Câble avec connecteur radial

Art.	Description
00 12 21	Câble de branchement électrique avec connecteur radial M8 - 4 broches pour vacuostats et pressostats numériques Longueur câble 5 m



Câble avec connecteur M8 - 4 broches

Art.	Description
00 12 48	Câble de connexion électrique avec connecteur radial M8 - 4 broches pour interrupteurs numériques de vide et de pression Longueur du câble : 0.3 m





Câble avec connecteur M12 - 4 broches

Art.	Description
00 12 49	Câble de connexion électrique avec connecteur radial M12 - 4 broches pour interrupteurs numériques de vide et de pression Longueur du câble : 0.3 m



Kit de fixation murale



Art.	Description
00 12 22	Kit de fixation mural pour vacuostats et pressostats numériques